



伝送用コントローラと漏えい検知部を結ぶ信号線には極性がありますので、結線する際には相互の極性を確認の上、誤りがないように行ってください。


**警告**

- 上記の配線以外を行わないでください。漏えい検知機能が失われます。
- DAアダプターは絶対に取外さないでください。漏えい検知機能が失われます。

4. 漏えい検知部の出荷モードの解除

メーカー出荷時は、検知部に内蔵された電池の消費を抑えるために「出荷モード」の状態になっています。このままでは、漏えい検知機能が作動していませんので、必ず下記の手順にしたがって「出荷モード」の解除を行ってください。

< 出荷モードの解除方法 >



**警告**

- 遮断弁開スイッチを押した後 30 秒以内に漏えい検知部内にガスが流れた場合、内蔵の遮断弁が作動(遮断)して漏えい検知機能が働かなくなりますので、「出荷モード」を解除するまではガスを流さないようにしてください。